

檔 號：
保存年限：

臺南市政府工務局 函

地址：730臺南市新營區民治路36號
承辦人：周昀柔
電話：06-6322231#6376
電子信箱：chou0424@mail.tainan.gov.tw

受文者：台南市土木技師公會



發文日期：中華民國113年7月30日
發文字號：南市工使二字第1131050777號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(1050777A00_ATTCH1.PDF)

主旨：函轉內政部國土管理署113年7月26日國署建管字第
1131115090號函，有關集合住宅類（H-2類組）建築物公
共安全檢查簽證及申報涉及安全梯或特別安全梯迴轉半徑
檢討1案，請轉知各會員參辦，請查照。

說明：依內政部國土管理署113年7月26日國署建管字第
1131115090號函辦理。

正本：社團法人臺南市建築師公會、台灣建築物公共安全協會、臺南市建築物公共安全
檢查商業同業公會、臺南市專業建築物公共安全檢查商業同業公會、台南市土木
技師公會、台南市結構工程技師公會、中華民國電機技師公會、臺灣省機械技師
公會、臺南市消防設備士公會、臺南市政府消防局

副本：本局使用管理科(含附件)



內政部國土管理署 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：蘇廉能

聯絡電話：02-87712694

電子郵件：stevesu@nlma.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國113年7月26日

發文字號：國署建管字第1131115090號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關集合住宅類（H-2類組）建築物公共安全檢查簽證及申報涉及安全梯或特別安全梯迴轉半徑檢討1案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、依據立法委員王鴻薇辦公室113年6月24日中薇服字第1130624006號函辦理兼復貴管理委員會113年6月21日113圓城管字第1130621001號陳情函。
- 二、按建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第6條附表二建築物防火避難設施及設備安全標準檢查簽證項目表，備註二「供H-2組別集合住宅使用之建築物，依本表規定之檢查項目為直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統。」已有明定。
- 三、依本署112年8月22日新聞稿所載：「……建築技術規則針對避難用樓梯的設計在民國71年7月15日修頒時增加規定開向樓梯平台的門扇開啟半徑不可以與樓梯寬度的迴轉半徑相交，這條規定主要的目的是在確保民眾進到樓梯空間





裝

訂

線

避難時，逃生動線應該維持安全順暢無阻礙，基於法不溯既往的原則，只有修法後申請興建或變更用途的建築物會受到這條法規的限制，各專業人員在進行個案檢查時，以及各直轄市、縣（市）政府在執行個案抽複查時，應該依據這個標準來做個案認定。……」業已明示，惟行政法規中如無溯及既往之規定，則適用法規時不得任意使之發生溯及既往之效力（法務部 83 年 1 月 22 日（83）法律決字第 01549 號函參照），故71年7月15日前申請建造執照之建築物無上開規定之適用。

- 四、有關所詢加裝之鐵門如以加設門弓器並限定開門角度45度，得否視同符合「樓梯平台門扇之迴轉半徑不得與安全梯或特別安全梯內樓梯寬度之迴轉半徑相交」檢討項目規定1節，查現行建築技術規則建築設計施工編（以下簡稱本編）規定，門弓器多係按裝於本編第76條第3款之常時關閉之防火門，目的在當防火門被開啟後可自動關閉，以確保防火區劃得予維持。又門弓器之開門角度與復歸情形，具隨時改變之不確定性，其與本編第33條立法原意分屬二事，不得以此建議方式檢討上開檢討項目規定。

正本：立法委員王鴻薇國會辦公室、臺北市圓山新城社區管理委員會

副本：各直轄市及縣(市)政府、特設主管建築機關(15)、本署公關室

